



SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

Nota Técnica nº 1/2023-ATDGER

Assunto: Relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal.

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e quantificar os danos patrimoniais sofridos pelo Senado Federal durante a invasão ao Congresso Nacional, ocorrida na tarde do dia 8 de janeiro de 2023.

Cumprir destacar que a perícia e a avaliação das avarias causadas tiveram início imediatamente após a desocupação das Casas Legislativas, de forma a garantir a pronta adoção das medidas para contenção e reparo dos estragos identificados, a fim de permitir o pleno e urgente funcionamento do Senado Federal.

DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS (R\$ 2.000.000,00)

A partir de vistorias realizadas pela Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), constatou-se a existência de avarias no Edifício Principal do Senado Federal, bem como nos Anexos I e II.

De pronto, identificou-se que o principal dano físico está relacionado aos vidros e aos espelhos quebrados, haja vista a grande quantidade de estruturas atingidas e o elevado custo de restauração. Ademais, a ausência dos vidros compromete a segurança da Casa, uma vez que o acesso às dependências do Senado Federal é extremamente facilitado.

Houve também o alagamento do carpete do Salão Azul e estragos causados pelo depósito de substâncias químicas. Ademais, detectou-se a presença de urina em carpetes e tapeçarias diversas.

Relatou-se ainda o alagamento na casa de máquinas dos elevadores do Edifício Principal, a presença de resíduos de pó químico no carpete da escada e no poço dos elevadores do Edifício Principal, pisos manchados no Salão Negro, persianas queimadas, pichações na cúpula do Senado Federal e em outros locais do Edifício Principal, pedras de mármore quebradas, portas quebradas localizadas no plenário, entre outros.





SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral



Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:19:38



SENADO FEDERAL


Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

DANOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS (R\$ 56.000,00)

Até o momento, identificaram-se avarias em diversos itens de mobiliário das áreas comuns do Senado Federal, tais como poltronas, sofás, bancadas, púlpito, mastros, mesas, porta-livro, extensor e vitrine para exposição.

No plenário do Senado Federal houve danos nos seguintes itens, em suma: microfones localizados nas bancadas dos senadores, extintores de incêndio, suportes de álcool em gel, mesas de apoio, mastro da bandeira do Brasil posicionado atrás do púlpito, lixeira, garrafão de água, base de extintor de incêndio, cadeiras de apoio, além do furto de cabos de carregador de aparelho celular situados nas bancadas dos senadores.

Não estão abarcados no presente tópico os danos causados a mobiliários de valor histórico ou cultural, que serão descritos em campo específico, dadas as peculiaridades dos referidos bens, cujo valor é inestimável.



DANOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL (R\$ 1.007.700,00)

Em perícia realizada pelo Museu Itamar Franco, foram verificadas avarias graves a diversas obras de arte e peças do acervo cultural do Senado Federal.

A seguir, enumeram-se alguns dos danos encontrados: rasgos profundos e arranhões causados por objeto cortante em pinturas e retratos de ex-presidentes desta Casa Legislativa; molduras danificadas; um tinteiro do século XIX que foi amassado e dobrado ao meio; o Painel Vermelho do Athos Bulcão foi arranhado por estilhaços de vidro e danificado por espuma de extintor de incêndio; a Tapeçaria de Burle Marx foi arrancada da parede do Salão Negro da entrada do Salão Nobre e do Museu e apresenta rasgos, além de ter sido urinada; tampo de mesa de vidro lascado em uma das laterais; quadro “Assinatura da Primeira



SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral


Constituição” de Gustavo Astoi teve a tela solta da moldura na parte inferior; um tapete persa vermelho foi molhado e urinado; um quadro de Guido Mondin, localizado na recepção da Presidência, foi arrancado da moldura e contém cacos de vidro na pintura; uma cadeira do Plenarinho do século XIX teve o braço quebrado; uma mesa de escritório imperial do século XIX foi completamente danificada e não há possibilidade de serem identificadas todas as peças e fragmentos; e a vitrine de exposição teve o vidro superior quebrado.





SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral



DANOS A MATERIAIS LIGADOS DIRETAMENTE AOS PARLAMENTARES (R\$ 50.000,00)

Foram danificadas placas de identificação com os nomes dos Senadores afixadas nas bancadas no Plenário. Além disso, quadros com imagens de ex-presidentes do Senado, localizados no Salão Nobre, foram quebrados e rasgados.

Ademais, as vidraças de dois gabinetes parlamentares foram estilhaçadas e uma cortina foi incendiada.





SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral



DANOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R\$ 100.000,00)

Em perícia realizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (PRODASEN), foram verificados danos a diversos equipamentos de informática localizados no Salão Azul e no Plenário do Senado Federal, tais como estações de trabalho, computadores “all in one” (totens), monitores, teclados, mouses, caixas de som, impressoras e fontes.

Entre tais aparelhos, foram avariados os totens utilizados pelos parlamentares para registrar presença nas sessões. Esses equipamentos foram empilhados em barricada na porta do Plenário, arremessados ao chão, arrancados das paredes e danificados. Do mesmo modo, outros equipamentos de segurança foram utilizados como barricada para obstruir a escada do Salão Azul.

Adicionalmente, foram encontrados diversos computadores molhados, danificados, que não podem mais ser ligados, além de inúmeros monitores e periféricos completamente destruídos. Outros equipamentos, como grandes impressoras a laser, foram molhados e/ou destruídos.





SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral



DANOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (R\$ 214.000,00)

Em perícia realizada pela Secretaria de Polícia do Senado Federal (SPOL), apurou-se a destruição de uma máquina de raio-x e de um pórtico para detecção de metais, ambos do Salão Azul. Além disso, foram danificadas quatro câmeras do circuito fechado de televisão. Adicionalmente, foram avariadas duas viaturas, que tiveram os para-brisas quebrados e os pneus furados.



SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

Por fim, a fim de se conter os invasores, foram utilizados inúmeros equipamentos e materiais químicos não letais para controle de distúrbios civis, como bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta.



CONCLUSÃO

Registre-se que foi estimado o montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), que reflete o levantamento realizado pelas áreas técnicas deste Senado Federal até o dia 9 de janeiro de 2023 referente ao reparo e à reposição dos itens danificados, os quais se encontram listados no Anexo a seguir.



SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

Por fim, ressalta-se que o Complexo Arquitetônico desta Casa continua sendo periciado, podendo ser identificados outros danos que podem motivar a inclusão de custos além dos indicados neste documento.

ANEXO

Item danificado	Quantitativo
Molduras de mármore faltantes na rampa	
Piso da cobertura danificado	
Holofotes cenográficos depredados	12
Cúpula vandalizada com pichações	
Pilares da Fachada Oeste da área externa do Senado vandalizados com pichações	
Raio-x e marcenaria do Salão Azul danificados	
Carpete do salão azul danificado	
Mobiliário amontado na galeria do Plenário	
Obras de arte danificadas na Presidência	
Obra de arte (Tapete Burle Marx) ausente no Salão Negro	
Balcão depredado no Salão Negro	
Salão Negro alagado	
Piso do Salão Negro manchado mesmo após limpeza	
Obras de Arte do Museu danificadas	
Chapelaria alagada	
Casa de máquinas dos elevadores alagada	
Persianas queimadas na Taquígrafia e em gabinetes na Ala Dinarte Mariz	
Dois canos quebrados na cobertura	
Quase todos os vidros da Fachada Norte quebrados no Salão Azul	
Alguns espelhos quebrados no Salão Azul	
Danos na porta de acesso no Plenário	
Vidros quebrados na Galeria do Plenário	
Portas do Cafezinho quebradas	
Vidros e espelhos quebrados na recepção da presidência	



SENADO FEDERAL

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

Item danificado	Quantitativo
Vidros da Fachada Oeste do Salão Negro quebrados	
Vidros internos do Salão Negro quebrados	
Piso do Salão Negro manchado	
Vidros da Taquigrafia quebrados	
Vidros da Chapelaria quebrados	
Vidros quebrados na portaria do Anexo I	
Materiais químicos não letais para Controle de Distúrbios Cívicos	
Raio-x do Salão Azul	
Pórtico do Salão Azul	
Câmeras de CFTV	4
Viaturas danificadas	2
Microfones nas bancadas dos senadores	3
Computador e suporte de coleta biométrica dos Senadores	1
Extintores de incêndio	2
Suportes de álcool em gel	2
Porta principal do Plenário	
Vitral entre cafezinho e salão azul	
Totens de registro de presença	2
Mastro da bandeira do Brasil atrás do púlpito	1
Madeira da porta do banheiro masculino atrás da Mesa	
Placa de identificação do Senador Rodrigo Pacheco	
Mesa de apoio utilizada pelo SGM Adjunto	
Cabos de carregador de celular nas bancadas dos senadores	5
Lixeira	1
Garrafão de água	1
Base de extintor de incêndio	1
Cadeiras de apoio da Polícia Legislativa	3
Escada entre plenário e taquigrafia	

**SENADO FEDERAL**

Assessoria Técnica da Diretoria-Geral

Item danificado	Quantitativo
Microcomputadores localizados na Ala Dinarte Mariz, Auditório Petrônio Portella, Cerimonial Presidência, Salão Negro e Salão Azul e verde.	10
Monitores Daten 19,5" localizados no Edifício Principal, Salão Azul/Verde e Salão Negro (Museu).	6
CPU localizado no Posto de Segurança das Galerias	1
Monitores positivo localizados no Posto de Segurança das Galerias	2
Impressora Samsung localizada na Ala Teotônio Guimarães - Gab. 01	1
Poltronas, sofás, bancadas, púlpito, mastros, mesas, porta-livro, extensor e vitrine para exposição nas áreas comuns.	15
Pintura/retrato à óleo do Senador Ramez Tebet (Galeria de Ex-Presidentes do Senado)	1
Pintura/retrato à óleo do Senador Sarney (Galeria de Ex-Presidentes do Senado)	2
Pintura/retrato à óleo do Senador Renan Calheiros (Galeria de Ex-Presidentes do Senado)	2
Tinteiro, século XIX	1
Painel vermelho do Athos Bulcão	1
Tapeçaria de Burle Marx	1
Tampo de mesa de vidro (1,5X1,5m)	1
Quadro de Gustavo Astoi, Assinatura da Primeira Constituição	1
Tapete persa vermelho	1
Quadro de Guido Mondin (recepção da presidência)	1
Cadeira do plenarinho, Século XIX.	1
Mesa de escritório imperial, Século XIX	1
Vitrina de exposição	1
Triax fêmea para cabo de ½"	4